

SERVICE POINTER

FOR IMMEDIATE ATTENTION OF YOUR SERVICE DEPARTMENT

LAUNDRY PRODUCTS REFRIGERATION PRODUCTS KITCHEN PRODUCTS

COMMERCIAL LAUNDRY

R8178520-A
May 2006

THIS SERVICE POINTER APPLIES TO THE FOLLOWING BRANDS:



KitchenAid



OEM BRANDS

Remove & destroy
pointer R8178520
dated June 2005

Plastic Liner Repair Kits

All refrigerators with cracked or damaged plastic liners

CUSTOMER COMPLAINT:

Cracked or damaged liner.

CAUSE:

Plastic liners can crack or become damaged for various reasons.

CORRECTION:

Most cracked/damaged liners do not affect the operation or efficiency of the unit. The liner may be repaired to improve the look of the product. While not undetectable, this kit creates a strong, long lasting repair. The liner repair panel kit, part number 8212572, includes a 22" by 35" panel of liner material to repair almost all liner problems on flat liner surfaces. For cracks on curved surfaces or cracks that extend out to the painted cabinet, order a two-part epoxy liner repair kit, part number 8201700 or vinyl repair tape, part number 482395.

Follow the instructions included with each repair kit completely.

ALL SERVICE POINTERS ONLINE: http://www.servicematters.com/tech_ref/tech_ref_main.htm, SERVICE POINTERS
COMMERCIAL LAUNDRY ONLY: www.whirlpoolcorp.com/cltpsc, TECHNICAL INFORMATION, SERVICE POINTERS
To receive pointers by email or FAX, or to edit or delete a current email or Fax from our distribution, see
http://www.whirlpoolcorp.com/cltpsc/feedback/feedbacksubscribe_all.html, or FAX changes to 269-923-5342.

BOLETIN DE SERVICIO



PARA APLICACION INMEDIATA EN SU DEPARTAMENTO DE SERVICIO

PRODUCTOS DE LAVANDERÍA PRODUCTOS DE REFRIGERACIÓN PRODUCTOS DE COCINA

LAVANDERÍA COMERCIAL

R8178520A
Junio del 2006

ESTE BOLETIN DE SERVICIO SE APLICA A LAS SIGUIENTES MARCAS

 **KitchenAid** OEM BRANDS

BY WHIRLPOOL CORPORATION

Reemplaza & Anula
el Boletín R8178520
Junio del 2005

Juegos para la reparación del revestimiento de plástico

Todos los refrigeradores con revestimientos de plástico rajados o dañados

QUEJA DE LOS CLIENTES:

El revestimiento está rajado o dañado.

CAUSA:

Los revestimientos de plástico pueden rajarse o dañarse por varios motivos.

CORRECCIÓN:

La mayoría de los revestimientos rajados o dañados no afectará el funcionamiento ni la eficacia de la unidad. El revestimiento puede repararse para mejorar la apariencia del producto. A pesar de que no es imperceptible, este juego crea una reparación resistente y que durará largo tiempo. El juego para la reparación del revestimiento de plástico, pieza número 8212572, incluye un panel de 22" por 35" de material de revestimiento para reparar casi todos los problemas de revestimiento en las superficies de revestimiento planas. En el caso de rajaduras en superficies curvas o rajaduras que se extienden a la parte exterior del gabinete pintado, pida un juego epoxídico de dos piezas para la reparación de revestimientos, pieza número 8201700 o cinta para reparaciones de vinilo, pieza número 482395.

Siga exhaustivamente las instrucciones que se incluyen en cada juego para la reparación.

TODOS LOS BOLETINES DE SERVICIO SE ENCUENTRAN EN: http://www.servicematters.com/tech_ref/tech_ref_main.htm, SERVICE POINTERS LAVANDERÍA COMERCIAL ÚNICAMENTE EN www.whirlpoolcorp.com/cltpsc, INFORMACIÓN TÉCNICA, BOLETINES DE SERVICIO
Para recibir Boletines vía e-mail o FAX, o para editar o borrar un e-mail o Fax desde nuestro centro de distribución, vaya a http://www.whirlpoolcorp.com/cltpsc/feedback/feedbacksubscribe_all.html, o para cambios de FAX llame al 269-923-5342 .